

---

## **Observación sobre el mantenimiento del Jardín de Monforte de Valencia**

Autor: Comissió de Llegat

Coordinadora: Carmen Morenilla

Aprobación: Pleno de 28 de abril de 2008 en Benidorm

---

### **Precedentes**

El 7 de marzo, en sesión ordinario de la Comisión de Legado Histórico y Patrimonio, el Presidente del CVC, D. Santiago Grisolí, manifiesta su preocupación por el estado de conservación del Jardín de Monforte y por la relativa falta de información sobre la puerta de entrada. Se solicita a la Sra. Morenilla, que ha visitado el citado jardín en el mismo día, que se ocupe del tema.

### **Datos y consideraciones**

El Jardín de Monforte de Valencia, sito entre la calle Monforte, en la que está ubicado el Palacete de Monforte, la plaza de la Legión Española, la trasera de la Clínica Quirón y la calle del Dr. Severo Ochoa, tiene la consideración de BIC por sus valores patrimoniales (Bien Histórico Artístico según decreto de 30/5/1941). El muro se encuentra en un buen estado de conservación, salvo en la parte derecha del palacete, en cuya esquina (C/ Monforte con pz. Legión Española) existe un boquete y un espacio interior con escombros diversos y se ha visto afectado por la presión de algunos árboles. Se observa que en la fachada del palacete, cuya entrada está habitualmente cerrada, no existe señalización de la existencia de una puerta lateral, en la pz. de la Legión Española, que es la puerta de acceso de los visitantes, lo que provoca el desconcierto de quienes no son conocedores del jardín.

En su interior el jardín está muy bien cuidado, limpio y con los trabajos de jardinería propios perfectamente realizados. La belleza y valor de este enclave nos hace reparar en la necesidad de prestar una atención especial al estado de algunos setos, que están muy envejecidos, y al de algunos cipreses, que podrían estar enfermos.

## **Conclusiones**

El jardín de Monforte, de una gran belleza y encanto, tiene un buen estado de conservación tanto interior como exterior, salvo algunas deficiencias puntuales que recomendamos que sean subsanadas:

- 1.- En la fachada del palacete, c/ Monforte, no existe indicación de la puerta de acceso para los visitantes.
- 2.- El muro en la esquina de c/ Monforte con pz. Legión Española tiene un boquete y en las inmediaciones se ve presionado por el crecimiento de los árboles; en el espacio interior de esta zona se ha acumulado escombros.
- 3.- Debería estudiarse el estado de algunos setos y algunos cipreses, que pueden estar enfermos o envejecidos, para lo que debería buscarse la solución adecuada.